

Innerbetriebliches Instandhaltungsprogramm  
Scope of Work

Flugzeugmusteruster	LBA Kennblatt-Nr. EASA Type Data Sheet No.	Koblenz	Breitscheid	Schweim	Radevormwald	Beschränkungen	Instandhaltungs - Dokumentationen	Instandhaltung gemäß LTB Genehmigung II-A226	Prüfung der Lufttüchtigkeit gemäß LuftGerPV	Schweißen	Remarks
<b>Segelflugzeuge, alle Bauweisen</b>	<b>gemäß Kennblatt</b>					<b>keine</b>					
SG 38 (D)	14/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Kranich II (D)	30/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Grunau Baby II b (D)	49/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Rhönbussard (D)	50/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Rhönsperber (D)	51/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Habicht E (D)	53/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Gö3 "Minimoa" (D)	59/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Mü 13 D (D)	63/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Baby III (D)	66/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Weihe 50 (D)	68/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Olympia-Meise (D)	70/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Mü 17 (D)	72/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Doppelraab Raab (D)	101/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
ES 49 (D)	102/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Cumulus-IIF(D)	103/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Kranich III (D)	111/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Goevier III (D)	112/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Condor IV (D)	115/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Hü 17b Dr(D)	116/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Zlin 25 (D)	117/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Ka 1 (D)	118/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	

Innerbetriebliches Instandhaltungsprogramm  
Scope of Work

Flugzeugmusteruster	LBA Kennblatt-Nr. EASA Type Data Sheet No.	Koblenz	Breitscheid	Schweim	Radevormwald	Beschränkungen	Instandhaltungs - Dokumentationen	Instandhaltung gemäß LTB Genehmigung II-A226	Prüfung der Lufttüchtigkeit gemäß LuftGerPV	Schweißen	Remarks
Lo 100 "Zwergreier" (D)	129/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Ka 2 (D)	140/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Mü 22 (D)	141/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
HD 53 (D)	142/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
HKS 1 (D)	143/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Greif I (D)	148/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Ka 3 (D)	154/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Fauvel AV-36 (D)	159/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Grunau Baby V (D)	160/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Sp 1 (D)	162/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Rhönlerche II (D)	164/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Lo 150 (D)	167/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
D 34 (D)	169/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Geier I (D)	175/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
"hks 3" V 1 (D)	200/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Ly 542 K "Stösser" (D)	202/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Ka 2b (D)	203/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Ka 6 B-S (D)	205/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
FS 23 Hidalgo (D)	206/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
L 10 "Libelle" (D)	208/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Hi 25 "Kria" (D)	210/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Delphin (D)	215/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	

Innerbetriebliches Instandhaltungsprogramm  
Scope of Work

Flugzeugmusteruster	LBA Kennblatt-Nr. EASA Type Data Sheet No.	Koblenz	Breitscheid	Schweim	Radevormwald	Beschränkungen	Instandhaltungs - Dokumentationen	Instandhaltung gemäß LTB Genehmigung II-A226	Prüfung der Lufttüchtigkeit gemäß LuftGerPV	Schweißen	Remarks
H 30 S (D)	220/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
K 9 (D)	221SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Greif II (D)	224/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Lom 57 "Libelle" (D)	228/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Fauvel AV 36 (FR)	249/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
PIK 16 c „Vasama“ (FI)	256/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Sie 3 (D)	264/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
LCF 2 (D)	289/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
ELFE S 4 (CH)	298/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
MG 19 a (D)	377/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Slingsby T 31 B (UK)	386/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
VT116 „Orlik 2“ (CZ)	417/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
FES 530 (D)	421/SP		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
<b>Motorsegler, alle Bauweisen</b>	<b>gemäß Kennblatt</b>										
Krähe II (D)	575/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
SF 24A, "Motorspatz I" (D)	581/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
SP1-WM (D)	618/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
K 11 (D)	668/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
K 8 B/Stihl (D)	670/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
SF 27 M-A (D)	678/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
ASK 14 (D)	684/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
K 8 B/KM 48 (D)	691/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	

Innerbetriebliches Instandhaltungsprogramm  
Scope of Work

Flugzeugmusterer	LBA Kennblatt-Nr. EASA Type Data Sheet No.	Koblenz	Breitscheid	Schweim	Radevormwald	Beschränkungen	Instandhaltungs - Dokumentationen	Instandhaltung gemäß LTB Genehmigung II-A226	Prüfung der Lufttüchtigkeit gemäß LuftGerPV	Schweißen	Remarks
Ka 6/Stihl (D)	692/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
L-Spatz 55/Stihl	694/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Doppelraab-HANKUR 1 (D)	796/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Fournier RF 9-ABS (D)	824/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
AMT 100 „Ximango“ (BR)	893/PS		X	X		keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
<b>Flugzeuge bis 2 t mit Kolbenmotor</b>	<b>gemäß Kennblatt</b>					<b>keine, für Flugzeuge in Holzbauweise gilt: ausgenommen Überholung, Große Reparatur, Große Änderung am Flugwerk</b>					
HD 153 Dittmar (D)	501/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Zaunkönig Prof. Dr. Winter Zaunkönig (D)	506/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Auster J5L (UK), J5B, 5J1, 5J2	507/SA, 508/SA, 510/SA, 526/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
RW 3-P65 Rhein-Flugzeugbau (D)	509/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Cessna 170 (USA), Cessna 195 Cessna 120	511/SA, 545/SA, 719/SA,	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Percival Proctor 1 (UK)	512/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Dornier Do 27 (D)	514/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Super Aero 45 (CZ)	515/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Piaggio P 149D (IT/ D)	516/SA, 568/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
De Havilland DHC-1 (CAN)	519/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Luscombe 8 (USA)	523/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Bellanca 7 (USA) *	525/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	

Innerbetriebliches Instandhaltungsprogramm  
Scope of Work

Flugzeugmuster	LBA Kennblatt-Nr. EASA Type Data Sheet No.	Koblenz	Breitscheid	Schweim	Radevormwald	Beschränkungen	Instandhaltungs - Dokumentationen	Instandhaltung gemäß LTB Genehmigung II-A226	Prüfung der Lufttüchtigkeit gemäß LuftGerPV	Schweißen	Remarks
Fairchild 24 W (USA), 24 H, 24 R,	528/SA, 530/SA, 532SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Aeronca 11 (USA)	529/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Taylorcraft (Universal) 19 (USA)	533/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation				
Beech 35 (nur Baureihen 35, A 35, B 35, D 35, F 35, G 35) (USA)	534/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Auster MK.4 (UK), MK.5	535/SA, 579/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Stinson 108 (USA)	536/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Stark Turbulent D (D)	537/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Forney-415 Forney (USA)	538/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Ambrosini F.7 Rondone (IT)	540/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Auster Taylorcraft Plus „D“ (UK)	541/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
HD 156 „Möwe“ (D)	543/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Piper PA-12 (USA), J4, PA-16, J5A, PA-22, J3L, PA-18, PA-23 (nicht PA- 23-235 und -250), PA-20,	548/SA, 554/SA, 569/SA, 592/SA, 712/SA 713/SA, 722/SA, 723/SA, 727/SA,	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Aeronca 50/65 (USA)	550/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Fairchild M 62 (USA)	552/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Mercury M 28 (UK)	558/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Milan GS 6a (D)	561/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Emeraude CP 301 (D)	564/SA, 564A/SA, 623/SA, 642/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Edgar Percival EP 9 Edgar Percival (	565/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Moravan L 60 (CZ)	566/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Meta-Sokol L-40 (CZ)	567/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	

Innerbetriebliches Instandhaltungsprogramm  
Scope of Work

Flugzeugmusteruster	LBA Kennblatt-Nr. EASA Type Data Sheet No.	Koblenz	Breitscheid	Schweim	Radevormwald	Beschränkungen	Instandhaltungs - Dokumentationen	Instandhaltung gemäß LTB Genehmigung II-A226	Prüfung der Lufttüchtigkeit gemäß LuftGerPV	Schweißen	Remarks
Jodel D 120 (FR), DR100, D140, D128, D117, D119, 150, 1190-S, Bebe, D-11A,	570A/SA, 585/SA, 628/SA, 631/SA, 632/SA, 645/SA, 659/SA, 671/SA, 7001/SA, 702/SA, 572/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Me 1084 (D)	573/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Klemm L 25 (D)	574/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Globe GC-1A (USA)	577/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Taylorcraft BC-12D (USA)	582/SA, 716/SA, 717/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Bücker Bü 133 (D), Bü 181alle Hersteller, Bü 131alle Hersteller	584/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Elster (D)	590/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Zlin 381 (CZ)	591/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Aero Z 131 (CZ)	595/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Beech 95	599/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Falco F8L (IT)	600/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Mooney M 18L (D)	601/SA, 656/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Navion (FR), G (USA)	602/SA, 715/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Nord 1002 (FR), 1203	608/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
KZ VIII (DK)	612/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Sokol M 1 (CZ)	613/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Dornier Do 28 A-1(D)	617/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Tipsy Nipper T.66 (B)	622/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Stampe SV 4 (FR)											

Innerbetriebliches Instandhaltungsprogramm  
Scope of Work

Flugzeugmusteruster	LBA Kennblatt-Nr. EASA Type Data Sheet No.	Koblenz	Breitscheid	Schweim	Radevormwald	Beschränkungen	Instandhaltungs - Dokumentationen	Instandhaltung gemäß LTB Genehmigung II-A226	Prüfung der Lufttüchtigkeit gemäß LuftGerPV	Schweißen	Remarks
Aero 145 (CZ)	629/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Picchio F 15 (IT)	633/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Republic RC-3 (USA)	637/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Commonwealth Rearwin 185(USA)	638/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Aermacchi Lockheed AL 60 (IT)	650/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Beagle A.109 (UK), A.61, B.121,	651/SA, 652/SA, 747/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Job 15-150 (D)	661/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Aviamilano P.19 (IT)	663/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Stinson L-5 (USA)	674/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Macchi B-308 (IT)	700/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Saab 91 (SE)	703/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Klemm KI 107 (D), KL 35D,	704/SA, 710/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Blume BI 502 (D)	706/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
De Havilland DH 82A (UK)	709/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Sipa 903 (FR)	721/SA	X	X			Holzbauweise	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Fieseler Fi 156 „Storch“ (D)	725/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Focke-Wulf FW 44 (D)	726/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
KZ III (SE), KZ VII	730/SA, 731/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Acrostar Hi-27 MK II (D)	1006/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Wassmer WA 51 (FR)	1012/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Great Lakes 2T-1A-1 (USA)	1042/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	

Flugzeugmuster	LBA Kennblatt-Nr. EASA Type Data Sheet No.	Koblenz	Breitscheid	Schweim	Radevormwald	Beschränkungen	Instandhaltungs - Dokumentationen	Instandhaltung gemäß LTB Genehmigung II-A226	Prüfung der Lufttüchtigkeit gemäß LuftGerPV	Schweißen	Remarks
VoWi 10 (D)	1048/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	
Lake LA-4-200 Lake Aircraft LA-4- 200 2 (3/82) Anhang II (USA)	1050/SA	X	X			keine	vom Halter beigestellte Dokumentation	X	X	X	

1. Die Fa. Gomolzig (GFM) hat vor Beginn der Instandhaltungsarbeiten oder der Prüfung der Lufttüchtigkeit an Flugzeugen dieser Berechtigungsgruppen folgende Punkte sicherzustellen:
- Freigabeberechtigtes Personal mit entsprechendem Mustereintrag muss zur Verfügung stehen oder vertraglich gebunden sein.
  - Die für das jeweilige Muster notwendigen Instandhaltungsunterlagen sind auf dem letzten Revisionsstand bereitzuhalten. Diese Instandhaltungsunterlagen können auch von dem Eigner des Flugzeugs zur Verfügung gestellt werden. Hierbei ist der Eigner für die Gültigkeit dieser Instandhaltungsunterlagen nachweislichpflichtig.
  - Die für die jeweiligen Instandhaltungsmaßnahmen notwendigen Spezialwerkzeuge und Ausrüstungen sind, wenn notwendig, in einem kalibrierten Zustand bereitzustellen.

Liegt eine dieser Voraussetzungen nicht vor, darf an den entsprechenden Flugzeugen nicht gearbeitet werden.